



Prosedyre sjekkliste for ettersyn anlegg

Dokumentadministrator: Ragnhild Berg
Godkjent av: Ragnhild Berg

Gyldig fra: 06.09.2019
Revisjonsfrist: 12.08.2021

Revisjon: 1.1
ID: 1070

Daglig ettersyn:

- sjekk at merder er uskadde og at de ligger som de skal.
- sjekk at noten henger som den skal og er uskadd.
- sjekk at alle innfestninger er på og uskadd. (haneføtter, bendsling)
- sjekk at taknett er ok.
- sjekk at alle blåser/bøyer er på plass.
- vurdere begroing på not og merd.
- sjekk at blinker er ok, og radar reflektor er på plass.
- sjekk at merden/noten er rigget for ising i vinterhalvåret (Hamneidet, Sifjord)
- sjekk at dødfiskhov fungerer slik den skal.
- fôrflåte – sjekk at fortøyninger er korrekt og uskadd – kjetting og innfestning.
- fôrflåte – sjekk skrog for støtskader og se etter lekkasjer/sprekkdannelse.
- fôrautomater – sjekk innfesting på merd (bolter, muttere, splinter, klammer og sekundærsikring)

Om utbedring finner sted skal det loggføres i merknader.

Månedlig ettersyn:

- Flyterør, klammer, stolpe, rekkverk – kontrolleres for skader og slitasje, gnag og brudd.
- Øverring, låsebolt, stoppebrikke – sjekkes at er på plass og inntakt. (Brukerhåndbok for polarcirkel)

B. hver 3. mnd:

Haneføtter skal kontrolleres, rengjøres og eventuelt repareres hver 3 mnd fra innfestning i mæren og øverste del av hanefot tauet. Den skal kontrolleres så langt som det er mulig med det utstyret som finnes på lokaliteten. Om utbedring finner sted skal det loggføres

B-C hver 6. mnd:

Hver 6 mnd skal alle kryssene i ramma tas opp for kontroll. Sjekk at det ikke har oppstått gnag på tauene, sjekk at kauser, B-løkker/kjetting og sjakler ikke har uvanlig slitasje, og kontroller at alle splinter er der de skal være. Nødvendig etterstramming gjennomføres.

B-C-D hver 12 mnd:

Nødvendig rengjøring og inspeksjon av slitasje på komplett ramme og alle landfortøyninger skal gjennomføres hvert år.

4 – 6 års ettersyn:

Sjekk av alle jern, kjettinger og fortøyningsliner. Tas opp for visuell kontroll, eller det kan brukes ROV til inspeksjon.

