

Havneplan vedlegg 1, oversikt over kommunale havne- og kaianlegg

Oversikten dekker følgende havne- og kaianlegg.

Pkt	Navn	Ansvar	Type anlegg
1	Tennskjær	40716	Kommunal kai, Hurtigbåtanløp
2	Aglapsvik		Fiskerihavn (kommunal), molo
3	Finnsnes, Valen	40724, 40720	Flytebrygge, Hurtigbåtanløp
4	Olderhamna	40723	Fiskerihavn (kommunal), småbåthavn og 2 moloer
5	Finnfjord	40721, 40722	Industrikaier m/ISPS anlegg
6	Brenneset	40725	Småbåthavn og molo
7	Klubben	40730	Industrikai
8	Lysnes	40715	Kai, Hurtigbåtanløp, småbåthavn, landbase oppdrett, molo
9	Botnhamn	40714	Fiskerihavn (kommunal), Liggekai, molo og fergekai
10	Baltsfjord		Landbase oppdrett og molo
11	Husøy	40710, 40711	Fiskerihavn (statlig), industrikai, liggekai og molo
12	Ørnfjordbotn	40713	Landbase oppdrett
13	Fjordgård	40712	Fiskerihavn (kommunal), industrikai og molo
14	Mefjordbotn	40746	beredskapskai
15	Senjahopen	40740, 40741, 40742, 40744	Fiskerihavn (kommunal), industrikai og flytekai

16	Mefjordvær		Fiskerihavn (statlig) og molo
17	Ersfjord		Fiskerihavn (statlig), almenningskai og molo
18	Bøvær		molo
19	Skaland	40743, 40747	Industrikai m/ISPS anlegg, småbåthavn og molo
20	Gryllefjord	40780, 40781, 40782	Fiskerihavn (statlig), kommunal flytekai, småbåthavn, fergekai og molo
21	Torsken	40783, 40784	Industrikai
22	Grunnfarnes		Fiskerihavn (statlig), almenningskai, småbåthavn og molo
23	Sifjord		Småbåthavn og molo
24	Flakstadvåg		Fiskerihavn (statlig) og molo
25	Rødsand	40763, 40764	Fiskerihavn (statlig), almenningskai, liggekai og molo
26	Skrolsvik	40761, 40762	Fiskerihavn (statlig), almenningskai, fergekai og molo
27	Lekangsund		Kvinnekaia
28	Refsnes		Kai
29	Tranøya		Kai
30	Holmenvær		Fiskerihavn (kommunal) og molo
31	Svellingan		Fiskerihavn (kommunal) og molo
32	Hallwardsøyan		Fiskerihavn (kommunal) og molo

1. Tennskjær

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Utfylling i sjø med trekai med betongdekke	Samlet kailengde 50 m, bredde 9 m.
Byggeår	1974	

Eier	Senja kommune	Grunn og adkomst er i privat eie. Kaia og adkomsten burde vært matrikulert og sikret gjennom erverv eller tinglyst som rettighet.
Bruk	Hurtigbåtanløp. Sporadisk andre anløp.	Har vært redusert rutetilbud siste halvår 2021.
Avtaler	1.Avtale Troms og Finnmark fylkeskommune 2.Privat ekspeditøravtale	Avtalene bør revideres dersom rutetilbudet forblir redusert eller reduseres ytterligere.
Økonomi	Driftsmessig går anlegget i pluss.	Faste avtaler gir et overskudd på kr 125.000,-/år til øvrig drift (strøm 20.000,-, forsikring og vedlikehold 10.000,-).
Tilstand	Kaia er i brukbar stand, men behov for betydelig reparasjon/vedlikehold. Fendring, rekkverk og sikring av kaikantene må prioriteres. Under kaia er det betydelige skader på kaidekket. Tilstanden til kaipælene er usikker. Må inspiseres nøyer.	Dersom hurtigbåtanløp skal fortsette i overskuelig framtid, må vedlikehold av kaidekke og trepæler prioriteres. Dersom hurtigbåtanløpet opphører, bør anlegget avhendes slik det er.

2. Aglapsvik

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Fiskerihavn, molo	Lengde 50 m, bredde 14 m
Byggeår	1963 - 1965	
Eier	Senja kommune	Privat grunneier. Tinglyst rettighet
Bruk	Kulturhistorie. Ankring av småbåter	Lokalt ønske om å etablere båtforening og overta moloen.
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	En del skader på molo.	

3. Finnsnes, Valen

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Hurtigbåtkai B: Flytebrygge/gjestebrygge	A: lengde 35 m, bredde 5,5 m B: lengde 15 m, bredde 3,5 m
Byggeår		

Eier	B: Senja kommune	
Bruk	A: Hurtigbåtanløp B: Gjestebrygge, korttids anløp for småbåter	
Avtaler	A: Hurtigbåtanløp	Avtalen bør reforhandles
Økonomi		
Tilstand	B: Har vært en del utfordringer med landgangen. Den har havnet i sjøen to ganger pga dårlig vær	

4. Finnsnes, Olderhamna

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: 2 moloer B: Fiskerihavn m/8 flytebrygger C: Småbåthavn m/3 pirer pluss service/gjestebrygge	A: vestre lengde 240 m, bredde 14 m, østre lengde 150 m, bredde fra 20 m til 15 m
Byggeår	A: B: 2021 Siste byggetrinn	B: Mudring (sprengt bort undervannsskjær) og tilrettelegging av parkering
Eier	A: Senja kommune B: Senja kommune C: Privat anlegg	
Bruk	A: beskyttelse av havna og landfester B: Faste liggeplasser for fiskefartøy C: Småbåthavn	
Avtaler	A: avtale om makebytte B: Fast årlig leie av liggeplass C: Fast årlig leie av molofester	Makebytteavtale for landareal er ikke effektivert. Må følges opp. B: Avtale med OBF C: Avtale med OBH
Økonomi	Investeringskostnadene har vært store, og det har ikke vært mulig å få avtaler som dekker opp de finansielle kostnadene.	
Tilstand	A: God tilstand, men behov for rydding av sjøbunn (større steiner) B: God tilstand C: God tilstand	Generelt noe uklarhet om ankerfester for flytebryggene og dybdeforhold. Skal utredes. A: behov for bedre lyssetting av molohodene ved innseilingen B: mangler kai m/kran for fiskebåter. Behov for flere liggeplasser.

5. Finnfjordbotn, regionkaia og Holmenkaia

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Regionhavna, industrikai/ISPS-kai B: Holmenkaia, industrikai/ISPS-kai	A: lengde 60 m, bredde 14 m B: lengde 43 m, bredde 12 m
Byggeår	Nytt gjerde, porter og overvåking etablert 2021	
Eier	Senja kommune	Begge kaiene og grunn
Bruk	A: Dypvannskai, gods og internasjonal trafikk (ISSC-anløp) B: Gods (ISSC-anløp) C: Havna stenges (sikres) ved ISSC-anløp	A: Silica, tømmer, containere, stykkgoods
Avtaler	Det er inngått flere leieavtaler for havnetilknyttede arealer og lagerbygg.	
Økonomi		
Tilstand	A: God tilstand B: God tilstand C: Nytt anlegg	Lagerbygg for Silica er i dårlig stand, og er ugunstig plassert i forhold til havnedrift. Bør vurderes revet/flyttet. A: Behov for å forlenge dypvannskaia. Behov for 2 fartøy samtidig. Enkelte fartøy > 100 m lengde

6. Brenneset småbåthavn

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Småbåthavn	A: lengde 292 m, bredde 11 m B: lengde flytebrygge 65 m, 37 plasser
Byggeår		
Eier	A: Senja kommune B: Senja kommune	
Bruk	Småbåthavn	
Avtaler	Individuelle avtaler for hver båtplass	Det bør etableres felles avtale med en småbåtforening
Økonomi	Store brøytekostnader i 2020/2021. Driftsutgifter er større enn inntektene.	
Tilstand	A: God tilstand B: God tilstand	B: tilførsel av mye ferskvann med isproblem har gjort båthavna lite attraktiv for helårsbruk. Ved utbygging av Brenneset boligfelt skal ferskvannet ledes utenfor båthavna. Det vil bedre attraktiviteten og det

		vil bli behov for å utvide kapasiteten (inntil 80-90 plasser)
--	--	---

7. Grasmyr Klubben

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Industrikai	Lengde 32 m, bredde 15 m, dybde m
Byggeår	2021	
Eier	Senja kommune	
Bruk	lilandføring av fisk fra oppdrett	
Avtaler	Fast årlig avtale som dekker finanskostnadene	
Økonomi	Leieinntekter skal balansere kapitalkostnadene	
Tilstand	Ny	

8. Lysnes

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Hurtigbåtkai B: Molo C: Småbåthavn D: Landbase, oppdrett	A: Lengde 23 m, bredde 8 m B: Søndre molo lengde 64 m, bredde 10 m, nord-østre molo lengde 100 m, bredde 8 m
Byggeår		
Eier	A: Senja kommune B: Privat C: Privat D: Privat	
Bruk		
Avtaler	A: Leieavtale	Det er inngått leieavtale for 50 % av hurtigbåtkaia
Økonomi		
Tilstand		

9. Botnhamn

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo nord B: Molo sør-øst C: Fergekai D: Liggekai Ytre havn E: Landareal og molokai F: landareal og liggekai indre havn	A: lengde 45 m, bredde 8 m B: lengde 180 m, bredde 9 m C: Helårsdrift D: lengde 88 m, bredde 7 m E: areal 600 m ² , kai lengde 20 m bredde 3 m F: areal 1075 m ² , kai lenge 18 m bredde 5 m
Byggeår	D: ny del. 2020 F: 2020	
Eier	A: Senja kommune B: Privat C: Troms og Finnmark fylkeskommune D: Senja kommune E: Senja kommune F: Senja kommune	
Bruk	A: Landfeste liggekai B: Landfeste småbåthavn C: Fergetrafikk D: Liggekai, fiskemottak E: Liggekai, fiskemottak F: Landbase oppdrett	
Avtaler	Atale med privat aktør på $\frac{3}{4}$ av D og hele E Avtale med annen privat aktør på $\frac{1}{4}$ av D og hele F.	
Økonomi	Avtaler dekker kommunens finanskostnader	
Tilstand	Alle anlegg i god tilstand.	Behov for mudring på bakgrunn av nylig grunnstøting

10. Baltsfjord

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Landbase	A: lengde 90 m, lengde 16 m B: areal 950 m ²
Byggeår		
Eier	A: Senja kommune	A: både molo og sjøgrunn

	B: Senja kommune	
Bruk	B: Landbase for oppdrett	
Avtaler	Fast avtale om landbase,	Leiepris skal oppgraderes når molo er utbedret
Økonomi		
Tilstand	Molo er for lav,må påbygges	Påbygging planlagt. Estimert kr 1.500.000,- Aktør ønsker større utbygging av molo, behov kr 4.800.000,-. Oppstart avventer gjennomføring av grunnerverv etter ekspropriasjon. Større utbygging krever økt bevilgning og avtale om økt leiepris.

11. Husøy

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo nord m/adkomstvei B: Molo sør C: Liggekai Senjasiden D: Industrikai E: Flytebrygger småbåter	A: Lengde 250 m, bredde 19 m B: lengde 170 m, bredde 13 m C: lengde 77 m, bredde 10 m D: lengde 187 m, bredde 9 m E: lengde 72 m, bredde 2,5 m (35 plasser)
Byggeår		
Eier	A: Kystverket B: Kystverket C: Senja kommune D: Senja kommune E: Privat	A: Adkomstveien er fylkesvei C: Både kai og grunn/sjøgrunn E: flyteanlegg og landareal (ikke sjøgrunn)
Bruk	A: Beskytte havna mot nord og adkomst B Beskytte havna mot sør og landfeste for flytebrygger C: Liggekai med sjøhus/sjøbuer D: Fiskemottak, hvitfisk og oppdrett E: småbåthavn	
Avtaler	C: individuelle avtaler D: fast leieavtale	
Økonomi		
Tilstand	Havnebassenget generelt har stort behov for mudring pga større og mer dyptgående båter	Grunn- og miljøundersøkelser igangsatt.

	C: Liggekai har hatt en del skader. Utbedret i 2020	
--	---	--

12. Ørnfjordbotn

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Liggekai B: Gammelt fergeleie med landgrunn	A: Lengde 47 m, bredde 10 m (snitt)
Byggeår		
Eier	Senja kommune	Kai og landareal, Senjakommune, sjøgrunn umatrikulert
Bruk	B: landbase oppdrett	
Avtaler	B: fast avtale	
Økonomi		
Tilstand		

13. Fjordgård

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Industrikai B: Molo, fiskerihavn C: Landareal	A: Lengde 108 m, bredde 16 m, dybde C: 5 daa
Byggeår	A: B: 2021-22	
Eier	A: Senja kommune B: Senja kommune	A: Kai og landfeste, ikke sjøareal
Bruk	A: Tidligere fiskemottak, nå reiseliv B: Liggehavn for fiskebåter	
Avtaler	A: Ingen avtaler B: Avtaler med Fjordgård Fiskerihavn AS C: Inngått avtale om landareal for parkeringsanlegg og landbase oppdrett	
Økonomi		

Tilstand	B: Under bygging	A: Dersom industrikaia skal brukes til cruise-anløp, må det etableres fending ca 5 meter ut, for å oppnå økt dybde.
----------	------------------	---

14. Mefjordbotn

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Beredskapskai	Lengde 23 m, bredde 9 m (snitt)
Byggeår	1972	Ny front bygget i 2005, ny trapp i 2019
Eier	Senja kommune	Privat grunneier
Bruk	Hovedsakelig til fritidsformål	Lite brukt
Avtaler		
Økonomi		
Tilstand	Vurdert tilfredsstillende i 2018. slitasje på tredekket, men ikke råte.	

15. Senjahopen

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: 3 industrikaier B: Industri kai Steinneset C: Flytebryggeanlegg Steinneset D: Flytebrygge Innerbruket	A: betongkaier B: Trekai, lengde 88 m, (L-formet) bredde 9 m C: lengde 120 m, 26 plasser D: lengde 60 m, 27 plasser
Byggeår	A: ny pir 1995, 2 betongkaier bygd i 2003. B: 1984 C: 2010	
Eier	A: Privat B: Senja kommune C: Senja kommune D: Senja kommune	
Bruk	A: Fiskemottak B: Fiskeriservice D: Liggekai fiskefartøy	
Avtaler	B: leieavtale	
Økonomi		

Tilstand	B: konstruksjonsmessig god stand, men en del slitasje. C: God stand, men behov for vedlikehold av ankring. Skifte en del sjakler og lodd, justere noen ankerfester, jf. Rapport av 19.10-21	B: Vurderes solgt til privat aktør C: Utbedring av ankring etter at mudringsprosjektet er ferdig 2022
----------	--	--

16. Mefjordvær

Om anlegget	Beskrivelse	Kommentar
Anleggstype	Molo	Lengde 200 m, bredde 30 m
Byggeår		
Eier	Kystverket	
Bruk	Beskyttelse av bygda og private støer, samt tidligere fiskemottak på Mefjord Brygge	
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	Utvasking ved molohodet. Risiko for at moloens ytre del kan rase ut. Det er også påvist utvasking ved privat stø mellom moloen og Mefjord brygge.	Molohodet må plastres på nytt for å hindre videre utvasking. Aktuelt å gjenfylle privat stø ved Mefjord Brygge for å hindre videre utvasking under betongmurer.

17. Ersfjord, Rognan havn

Om anlegget	Beskrivelse	Kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Flytekai	A: Østre molo lengde m og bredde m, Vestre molo lengde m og bredde m. B: lengde m og bredde m. Langsgående fortøying.
Byggeår	B: 2020	
Eier	A: Kystverket B: Kystverket	A: Grunnareal privat eie B: Driftsansvar Senja kommune
Bruk	B. Liggekai	
Avtaler	B: Avtale mellom Kystverket og kommunen om driftsansvar.	B: Ersfjord velforening ivaretar daglig drift på vegne av kommunen

Økonomi		
Tilstand	A: Må sjekkes B: God stand (ny)	A: Setningsskader i indre del av østre molo. Tyder på utvasking. Bekkeløp undergraver molofestet på landsiden. Utvasking må stoppes.

18. Bøvær

Om anlegget	beskrivelse	Kommentar
Anleggstype	Molo	Lengde 70 m, bredde 10 m
Byggeår	1934	
Eier	Senja kommune	Overtatt fra Kystverket i 2019. Privat eier av sjøgrunn
Bruk	Adkomst til Skjåholmen og Kråkeslottet, beskyttelse av ankring småbåter	
Avtaler		
Økonomi		
Tilstand		

19. Skaland

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Industrikai og ISPS-kai B: Molo C: Småbåthavn, flytekai D: Fergekai	A: lengde 70 m, bredde 10,5 m. ISPS B: sør-østre molo lengde 240 m, bredde 12 m, vestre molo lengde 55 m, bredde 12 m C: lengde 72 m, bredde 2,5 m (70 plasser) D: Demontert
Byggeår	A: 1919, 1975, 1991, 2002 B: Utbedret i 2020 C:	A: bygget i flere byggetrinn, siste i 2002 var bygging av 3 pirer
Eier	A: Senja kommune B: Senja kommune C: Privat D: Senja kommune	A: Kaia ligger på festegrund, eier Skaland Graphite AS, fester Senja kommune B: molo ligger på privat grunn med avtalt rettighet, ikke tinglyst D: Ikke i drift. Selve landgangen med tilhørende maskineri er revet
Bruk	A: Utskiping av grafitt (bulk). C: Privat småbåthavn	A: Sporadisk andre anløp B: Planlagt turistanlegg

Avtaler	A: Avtale om varevederlag B: Avtale om vedlikeholdsplikt	A: fast årlig minimumsbeløp/vederlag per tonn grafitt over kai.
Økonomi	A: Årlig minimumsbeløp dekker finanskostnader B: Finanskostnader, ingen inntekt	A: B: Større reparasjonsarbeider utført i 2020
Tilstand	A: Kaia er bygget med spunt og fyllmasser. Setninger har medført en del ujevnheter i kaidekket. Utbedret i 2018, men behov for mer vedlikehold. B: Molo er etter utbedring i 2020 i meget god stand	A: omfattende vedlikehold gjennomført 2018. (kr. 635.000,-). Det er behov for utbedring av kaidekket. Estimert kostnad ca kr 500.000,- B: etter avtale har kommunen vedlikeholdsplikt på moloen

20. Gryllefjord

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Flytekai C: Småbåthavn D: Fergekai E: ytre molo m/kai F: Industrikai-anlegg	A: lengde 320 m, bredde 20 m B: Lengde 60 m, bredde 3 m C1: lengde 48 m, bredde 3 m, C2: lengde 60 m, bredde 3 m (56 plasser) D: Sommerdrift E: lengde 88 m, bredde 15 m, kai lengde 24 m, bredde 8 m
Byggeår	A: 2012 B: 2012 C: 2012 D: 1996 E: ukjent F: ukjent	
Eier	A: Kystverket B: Senja kommune C: Privat D: Troms og Finnmark fylkeskommune E: Kystverket/Senja kommune F: dels privat, dels Senja kommune	E: Kystverket eier moloen, Senja kommune kaia
Bruk	A: Fiskerihavn, beskytte kaier og anlegg i Gryllefjord B: Liggekai for fiskebåter, hovedsakelig for fremmedflåte C: småbåthavn D: Fergesamband til Andøya E: Almenningskai F: mottak fisk, liggekaier	B: skulle fungere som bølgebryter, men er for lav.
Avtaler	A: Ingen B: Ingen C: Ingen F: avtale ukjent	Generelt behov for avtaler om farvannsrydding

Økonomi		
Tilstand	A: God tilstand, men mangler beskyttelse for vindretning sør-øst B: God tilstand, men skadeutsatt C: God tilstand, men skadeutsatt D: Ukjent E: Kaia er i dårlig stand F: ukjent	A: Mangler beskyttelse mot vind/bølger fra sør-øst. Planlagt flytemolo må på plass. Foreligger tilsagn om tilskudd inntil 50 %. C: Behov for tilgang til vann og renovasjonsløsning

21. Torsken

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Industrikai	Betongkai, Gml del lengde 120 m, bredde dels 5 m, dels 11 m, ny del lengde 75 m, bredde 11 m
Byggeår	2013	Forlengelse av eksisterende kai
Eier	Gml del privat, ny del Senja kommune	Ny del eies av Senja kommune
Bruk	Fiskemottak oppdrett	
Avtaler	Fast leieavtale, 20 år	Overdras privat aktør når den er nedbetalt
Økonomi	Fast avtale dekker finanskostnader	Ny del bygd med tilskudd
Tilstand	Svært god	Behov for molo/bølgebryter for vindretning sør, sør-vest.

22. Grunnfarnes

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Industrikai C: Almenningsskai D: Flytebrygge E: Liggekai m/sjøhus	A: Søndre arm lengde 440 m, bredde 15 m, Nordre arm lengde 360 m, bredde 15 m B: Trekai, lengde 53 m, bredde 12 m C: Trekai, lengde 17 m, bredde 12 m E: Trekai, lengde 20 m, bredde 13 m
Byggeår	E: utvidet med ny flytekai 2021	

Eier	A: Kystverket B: Privat C: Senja kommune D: Privat E: privat	
Bruk	A: Beskytter havna, landfeste for industrikai, almenningsskai, flytekai småbåter og flytebrygger B: Fiskemottak, torskehoder C: Liggekai D: Småbåthavn E: Liggekai	C: Lite brukt D: noen plasser reservert fiskefartøy. Korttidsutleie fremmedflåte vintersesong
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	A: Molo er i god tilstand. Innseiling og havnebasseng noe grunn B: ukjent C: behov for vedlikehold. Mangler «skjørt» D: Småbåthavn i god stand E: ukjent	A: Innseilingen må mudres. Ble sist mudret i 2004. En del vegetasjon på moloen. C: Bør utbedres med «skjørt» da kaidekket går lenger ut enn kaistolpene

23. Sifjord

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Kai m/påstående bygg	A: Rausmolo, lengde 205 m, bredde 15 m B: Lengde 15 m, bredde 10 m
Byggeår		
Eier	A: Senja kommune B: Privat	A: Kommunalt etablert, men rettighet ikke sikret. Sjøgrunn er privat eiet.
Bruk	A: Landfeste for flytebrygger	
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand		

24. Flakstadvåg

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo, Fiskerihavn B: Almenningskai C: Industrikai D: Flytebrygge	A: Rausmolo, lengde 273 m, bredde 11 m B: Trekai, lengde 26 m, bredde 8 m C: Betongkai, lengde 27 m, bredde 5 m D: småbåtbrygge, lende 65 m, bredde 3 m, (18 plasser)
Byggeår	A: 1965 B: Ukjent	
Eier	A: Kystverket B: Senja kommune C: Privat D: Privat	
Bruk	A: Adkomst til almenningsskai og til slakteri C: Fiskemottak, oppdrett	
Avtaler	Inngått fast avtale om bruk av molo og kai med privat aktør	
Økonomi		
Tilstand	B: Dårlig	Privat aktør og kommunen har foretatt noe utbedring

25. Rødsand

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Almenningskai C: Liggekai D: Liggekai	A: Rausmolo, lengde 132 m, bredde 18 m B: Lengde 16 m, bredde 11 m C: lengde 41 m, bredde 10 m D: Lengde 21 m bredde 11 m
Byggeår		
Eier	A: Kystverket B: Kystverket/Senja kommune C: Senja kommune D: Privat	A: Grunnen er privat eid
Bruk	A: Fiskerihavn, landfeste privat kai og almenningsskai B: Liggekai C: Liggekai D: Liggekai	C: Liggekai for aktive fiskere
Avtaler	C: Faste festeavtaler for landareal med påstående redskapshus for fiskere og oppdrett	
Økonomi		
Tilstand	A: ukjent B: Dårlig stand C: god stand	B: Behov for vedlikehold C: utbedringsarbeider gjennomført 2021

	D: ukjent	
--	-----------	--

26. Skrolsvik

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	A: Molo B: Almenningskai C: Hurtigbåtkai D: Fergekai E: Liggekai sør F: Liggekai nord	A: Søndre molo, murt av tilhogne blokker, lengde 55 m, bredde 11 m, østre molo, rausmolo, lengde 114 m, bredde 16 m B: Trekai, lengde 15 m, bredde 11 m C: Trekai, lengde 40 m, bredde 5 m E: Lengde 40 m, bredde 6 m F: lengde 26 m, bredde 7 m
Byggeår		
Eier	A: Kystverket B: Kystverket/Senja kommune C: Privat D: Senja kommune E: privat F: privat	D: Land- og sjøareal er privat eid. De tekniske installasjoner, kai og parkeringsareal er kommunal. Arealet leies av privat grunneier.
Bruk	A: nordre molo, almenningskai C: Hurtigbåtanløp D: ikke i drift	C: Hurtigbåtrute 6 Skrolsvik – Flakstadvåg - Harstad D: brukt til sommerferge til Bjarkøy/Harstad. Planlagt å gjenoppta driften.
Avtaler	D: fast leieavtale med privat grunneier for landfeste og adkomst/parkeringsareal	
Økonomi		
Tilstand		

27. Lekangsund, Kvinnekaia

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Trekai med påbygd kaihus	
Byggeår	1955	
Eier	Senja kommune	Privat grunneier. Festeavtale.
Bruk	Kulturminne, reiseliv	
Avtaler	Ingen	

Økonomi	Har ikke generert inntekter eller utgifter de siste årene.	
Tilstand	Meget dårlig forfatning. Behov for utskifting av fundament og kaistolper.	Nødreparasjon utført i 2012. Det skal utredes tiltak, kostnader og finansiering

28. Refsnes

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Trekai	
Byggeår	2017	
Eier	Senja kommune/privat	Uavklart om kommunen eier kaia, men grunnen er privat eid. Behov for avklaring av ansvarsforholdet til kaia.
Bruk	Ledd i adkomst til Tranøya for reiselivsaktivitet, allmenhet og privat tjenesteyting på Tranøya	
Avtaler	Ingen	
Økonomi	Har ikke generert inntekter eller utgifter de senere årene	
Tilstand	God tilstand, Behov for bedre belysning	

29. Tranøya

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Trekai	
Byggeår	ukjent	
Eier	Senja kommune	Både kaianlegg og grunn
Bruk	Ledd i adkomst til Tranøya for reiselivsaktivitet, allmenhet og privat tjenesteyting på Tranøya	
Avtaler	Ingen	
Økonomi	Har ikke generert inntekter eller utgifter de senere årene	
Tilstand	Kaidekke utbedret. Behov for utskifting av pæler	Flere av pælene er kraftig tært i overgang sjøbunn og sjø

30. Holmenvær

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Fiskerihavn, 3 stk moloer	Molo A nordvest 20 m lang og 2,5 m bred, molo B nordvest 45 m lang og 6 m bred Molo C nord murt naturstein, 25 m lang og 7,5 m bred
Byggeår	1880 – 1900	
Eier	Senja kommune	Privat grunneier. Tinglyst rettighet.
Bruk	Kulturhistorie, Adkomst for allmenheten	
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	En del skader på molodekke nordvest (A og B)	

31. Svellingene

Om anlegget	beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Fiskerihavn, 2 stk molo	Vestre molo, murt steinmolo, 31 m lang og 4,5 m bred Østre molo, murt steinmolo, 10 m lang og 4,5 m bred
Byggeår	1893 - 1900	
Eier	Senja kommune	Privat grunneier. Tinglyst rettighet
Bruk	Kulturhistorie, adkomst for allmenheten	
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	Vestre molo i dårlig stand, østre molo svært dårlig stand	

32. Hallwardsøy

Om anlegget	Beskrivelse	kommentar
Anleggstype	Fiskerihavn, molo og landgangsvorr	Rausmolo, 40 m lang, 10 m bred og en landgangsvorr i blokker, 17 m lang og 3,5 m bred
Byggeår	1896 - 1890	
Eier	Senja kommune	Privat grunneier. Tinglyst rettighet
Bruk	Kulturhistorie, adkomst for allmenheten	
Avtaler	Ingen	
Økonomi		
Tilstand	En del skader på molo. Lite skader på landgangsvorr	